



ضرورت ایجاد سیل گیر در پهنه آبخوان های استان تهران

مدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران با اشاره به رصد، پایش و صدور هشدار و پیش آگاهی های به موقع در اقدامات قبل از وقوع سیل ۱۴۰۱ بر ضرورت ایجاد سیل گیر در پهنه آبخوان ها تاکید کرد و گفت: مردم هشدارها را جدی گرفته و از فردا تا چهارشنبه ۱۸ مردادماه از رودخانه ها فاصله بگیرند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران، حامد یزدی مهر، عصر شنبه با اشاره به صدور هشدار زرد رگبار باران و رعد و برق در بخش های شمالی و ارتفاعات شمال شرقی و احتمال وقوع وزش باد شدید گاهی خیلی شدید، خیزش موقت گردوخاک و کاهش نسبی کیفیت هوا از فردا یکشنبه تا چهارشنبه ۱۸ مردادماه در مناطق جنوب و غرب استان تهران اظهار داشت: به ساکنان این مناطق توصیه می شود از حضور و اتراق در کنار رودخانه ها خودداری و از حضور در ارتفاعات و درختان فرسوده و تابلوهای تبلیغاتی بپرهیزند. مدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران با اشاره به حادثه سیلاب مردادماه ۱۴۰۱ که طی پدیده نادر مونسون رخ داد عنوان داشت: این حادثه در بخش هایی از شهرستان های فیروز کوه، شمیرانات، تهران، پردیس و پاکدشت به وقوع پیوست که عوامل مهمی همچون نوع پدیده، جنس خاک، میزان بارش، پوشش گیاهی و خشکسالی در آن دخیل بودند. وی به از دست رفتن رطوبت خاک به عنوان مهمترین عامل وقوع سیل مرداد ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: رصد، پایش و صدور هشدار و پیش آگاهی های به موقع به مردم عزیز باعث شد تا میزان خسارات جانی، بسیار کاهش پیدا کند، لذا از همه شهروندان می خواهیم توصیه ها و هشدارهای مدیریت بحران را جدی بگیرند. یزدی مهر در ادامه به دیگر اقدامات موثر مدیریت بحران در سیلاب مرداد ۱۴۰۱ اشاره کرد و بیان داشت: بسیج منابع تمامی دستگاه های دولتی و خصوصی و گسیل به مناطق سیل زده از اقدامات مهم و شاخص اداره کل در وقوع سیلاب بود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران با تاکید بر ایجاد سیل گیر در پهنه آبخوان ها افزود: رخداد سیل به عوامل زیادی مرتبط می شود که یکی از عوامل همین سیل گیرها محسوب می شوند.

وی گفت: در مناطق تحت تاثیر سیل مرداد ۱۴۰۱ تعداد زیادی دیواره حائل و سیل بند وجود داشت اما به واسطه سیل های واریزه ای قبل و حرکت توده های رسی و سنگی اغلب آنها پر و فاقد کارایی شده بود که می بایست توسط دستگاه های مرتبط قبلا رسوب زدایی و تخلیه انجام میگرفت، ولی دلیل اصلی وقوع سیل مرداد ۱۴۰۱ قطعا نوع پدیده و جنس خاک و به توپوگرافی منطقه وابسته بوده است.

یزدی مهر در خصوص اقدامات مدیریت بحران پس از وقوع سیل مرداد ۱۴۰۱ در مناطق تحت تاثیر اظهار داشت: اداره کل مدیریت بحران علاوه بر گسیل منابع و ایجاد هماهنگی و هم افزایی توانست با همکاری دستگاه های مرتبط تکلیف خسارت دیدگان را روشن کند.