



شناسایی ۱۰ حلقه چاه غیرمجاز و ۵ مورد انسداد چاه غیر مجاز در شهرستان دماوند

مدیر امور منابع آب شهرستان دماوند از شناسایی ۱۰ حلقه چاه غیرمجاز و ۵ مورد انسداد چاه غیر مجاز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان دماوند، مصطفی عباسی با اعلام این مطلب اظهار داشت: با همکاری گروه گشت و بازرسی و اخذ دستور قضایی در جهت صیانت از منابع آبی 5 حلقه چاه غیر مجاز به عمق 167 متر پر و مسدود شد.

وی با بیان اینکه این تعداد چاه ها در جهت اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی آب های زیرزمینی و صیانت از منابع آبی مسدود شده است، افزود: با انجام این عملیات از خروج 9 هزار و 900 متر مکعب آب در سفره های زیرزمینی این امور جلوگیری خواهد شد.

مدیر امور منابع آب شهرستان دماوند ادامه داد: با تلاش گروه گشت و بازرسی و اخذ دستور قضایی 10 حلقه چاه غیر مجاز در محدوده عملکرد این امور شناسایی که در 2 مورد در حال حفر، ادوات حفاری چاه غیر مجاز شامل چکش برقی و بالا بر توسط ماموران گشت و بازرسی توقیف و به پارکینگ تحت نظر این امور منتقل گردید.

عباسی گفت: امور منابع آب دماوند بر اساس قانون با هرگونه تخلف در زمینه آب های سطحی و زیر زمینی با اهتمام جدی برخورد قانونی می کند.

انتهای پیام/