

پس از يك هفته تلاش شبانه روزی کارکنان شرکت برق منطقه ای تهران :

ترانسفورماتور پست فوق توزیع جیحون به مدار بازگشت

مدیر امور انتقال نیروی ۲ تهران با اشاره به چالش های پیش روی این امور در گذر از پیک ۱۴۰۰ خبر داد: ترانسفورماتور پست ۶۳ به ۲۰ کیلوولت جیحون که به دلیل آسیب دیدگی از مدار خارج شده بود با تلاش شبانه روزی کارکنان شرکت برق منطقه ای تهران و شرکت متانیر پس از هفت روز کار مداوم به مدار بازگشت.



به گزارش پایگاه خبری برق منطقه ای تهران (تابش) «مجید عبدالهی» مدیر امور انتقال نیروی ۲ تهران با اعلام این خبر اظهار داشت: با شروع پیک بار سال ۱۴۰۰ چالش های جدیدی پیش روی این امور قرار گرفت که از جمله مهمترین آنها خروج ترانسفورماتور شماره دو در پست ۶۳ به ۲۰ کیلوولت جیحون، به shy& دلایل آسیب دیدگی سیم پیچ، که پس از بررسی shy& ها و پیگیری shy& های این امور، دفتر فنی انتقال و تلاش شبانه روزی کارکنان شرکت متانیر، در یک اقدام فوری، به مدت ۳ روز عملیات دمونتاز (باز کردن قطعات از هم برای انجام عملیات تعمیر و یا تعویض) ترانسفورماتور معیوب و انتقال ترانسفورماتور جدید و جایگزینی آن به انجام رسید.

وی در همین زمینه ادامه داد: در این عملیات طی مدت ۷ روز کار مداوم مونتاز (سوار کردن قطعات روی هم برای تولید محصول مورد نظر)، کلیه تست shy& های مکانیکی و الکتریکی آن انجام و پس از برق داری وارد مدار شد.

مهندس عبدالهی در ادامه عنوان کردند این امور با شروع پیک بار 1400، روزانه وضعیت فن ترانسفورماتورها و کلیه بانک های خازنی پست های فوق توزیع و انتقال را بررسی نموده و به محض معیوب شدن آن ها در سریعترین زمان ممکن رفع عیب شده و در مدار قرار می گیرد بطوریکه کلیه معایب خازنها رفع عیب گردیده است.

مدیر امور انتقال نیروی ۲ تهران در پایان با اشاره به دیگر فعالیت های این امور از جمله تعمیر اساسی ترانسفورماتورهای پست شوش، ترانسفورماتور ۸ بعثت و ترانسفورماتور ۳ جیحون؛ ارت کردن پایه باتری shy& ها و ضد زلزله کردن تمام این پایه ها، اصلاح و تقویت سیستم زمین پست های نمایشگاه، نظام آباد و کریمخان و تعمیر اساسی و نصب ترانس ولتاژ ۲۳۰ کیلوولت پست شیخ بهایی، این مجموعه اقدامات را در جهت پایداری هرچه بیشتر شبکه عنوان کرد.