



شناسایی 20 حلقه چاه غیر مجاز در شهرستان دماوند

مدیر امور منابع آب دماوند از شناسایی 20 حلقه چاه غیر مجاز و پر کردن 7 حلقه چاه غیرمجاز در محدوده عملکرد این امور در هفته گذشته خبر داد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان دماوند، مصطفی عباسی با اعلام این مطلب اظهار داشت: با همکاری گروه گشت و بازرسی و اخذ دستور قضایی در جهت صیانت از منابع آبی 7 حلقه چاه غیر مجاز به عمق 402 متر و آبدهی 3.7 لیتر در ثانیه پر و مسدود شد.

وی همچنین با بیان اینکه این تعداد چاه ها در جهت اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی آب های زیرزمینی و صیانت از منابع آبی مسدود شده است، افزود: با انجام این عملیات از خروج 37 هزار و 411 متر مکعب آب در سفره های زیرزمینی این امور جلوگیری خواهد شد.

مدیر امور منابع آب دماوند ادامه داد: با تلاش گروه گشت و بازرسی و اخذ دستور قضایی 20 حلقه چاه غیر مجاز در محدوده عملکرد این امور شناسایی گردید.

عباسی گفت: امور منابع آب دماوند بر اساس قانون با هرگونه تخلف در زمینه آب های سطحی و زیر زمینی با اهتمام جدی برخورد قانونی می نماید.

انتهای پیام/