

شناصای 20 حلقه چاه غیر مجاز در شهرستان دماوند



مدیر امور منابع آب دماوند از شناصای 20 حلقه چاه غیر مجاز و پر کردن 7 حلقه چاه غیر مجاز در محدوده عملکرد این امور در هفته گذشته خبر داد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان دماوند، مصطفی عباسی با اعلام این مطلب اظهار داشت: با همکاری گروه گشت و بازرسی و اخذ دستور قضایی در جهت صیانت از منابع آبی 7 حلقه چاه غیر مجاز به عمق 402 متر و آبدهی 3.7 لیتر در ثانیه پر و مسدود شد.

وی همچنین با بیان اینکه این تعداد چاه‌ها در جهت اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی و صیانت از منابع آبی مسدود شده است، افزود: با انجام این عملیات از خروج 37 هزار و 411 متر مکعب آب در سفره‌های زیرزمینی این امور جلوگیری خواهد شد.

مدیر امور منابع آب دماوند ادامه داد: با تلاش گروه گشت و بازرسی و اخذ دستور قضایی 20 حلقه چاه غیر مجاز در محدوده عملکرد این امور شناصای گردید. عباسی گفت: امور منابع آب دماوند بر اساس قانون با هرگونه تخلف در زمینه آب‌های سطحی و زیرزمینی با اهتمام جدی برخورد قانونی می‌نماید.

انهای پیام /